

Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

gemäß

☒ § 52a Abs. 5 BImSchG

☐ § 22a Abs. 5 DepV

☐ § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber

Betreiber	Biomethan Menteroda GmbH c/o AVRIO Energie GmbH, 60313 Frankfurt am Main
Betriebsname	Biomethan Menteroda GmbH; Biomethananlage Menteroda
Betriebsanschrift (Standort)	Gewerbegebiet Menteroda, Flur 10; Vor der Thalebener Birke 9, 99996 Menteroda
Anlagenbezeichnung	Anlage zur biologischen Behandlung von Gülle (Biogaserzeugung mit Biomethanaufbereitung)
IED-Nummer und Anlagentätigkeit	5.3.b.i
Anlagenzuordnung 4. BImSchV	Nr. 8.6.3.1 GE
Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (Jahre)	3 Jahre

Daten Überwachungsbehörde

Behörde	Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis FD Bau und Umwelt Untere Immissionsschutzbehörde
Postanschrift	Lindenhof 1, 99974 Mühlhausen
Kontakt	Immissionsschutz@uh-kreis.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

1. Allgemeines

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	11.11.2025
Datum des Berichtes	27.11.2025
Übersendung des Berichtes an Betreiber am	04.12.2025

2. Grundlage/Anlass

- ☒ Überwachungsprogramm
☐ schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung
☐ Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen
☐ Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
☐ Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung
☐ Sonstiges

Angabe des Genehmigungsbescheides; Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes; Nähere Erläuterungen	<u>Auszug:</u> - Genehmigung 11/2011/G vom 17.12.2012, LRA UH-Kreis - Genehmigung 02/18/G vom 11.02.2019, TLUBN (wesentliche Änderung nach § 16 BImSchG) - Genehmigung 29/23/G vom 29.11.2024, TLUBN (wesentliche Änderung nach § 16 BImSchG)
---	--

3. Beteiligte Behörden

- ☐ untere Wasserbehörde
☐ untere Abfallbehörde
☒ untere Baubehörde
☐ untere Naturschutzbehörde
☐ untere Bodenschutzbehörde
☐ Amt für Brand- und Katastrophenschutz
☐ Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz
☒ Veterinäramt
☐ Sonstige (...)

4. Beteiligte Sachverständige

☐ § 22 VAwS	
☐ §§ 26, 28 BImSchG	
☐ § 29b BImSchG	
☐ Sonstige	

5. Überwachungsumfang

- ☒ Gesamtanlage
☐ Anlagenteile

Nähere Erläuterungen	Die gesamte Anlage wurde von den Vertretern der anwesenden Fachbehörden besichtigt und spezielle Anlagenteile schwerpunktmäßig in Augenschein genommen.
----------------------	---

6. Prüff Themen

- ☒ Luftschadstoffe / Gerüche
☒ Lärm
☐ Abfall
☐ Abwasser
☐ wassergefährdende Stoffe
☐ Boden
☐ Betriebssicherheit
☐ Sonstiges

Nähere Erläuterungen / Bemerkungen	Das Hauptaugenmerk lag auf den genehmigten Änderungen und neuerrichteten Anlagen sowie auf Anlagenteilen, bei denen es bisher zu Abweichungen vom bestimmungsgemäßen Betrieb gekommen ist.
---------------------------------------	--

7. Ergebnisse

Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

Feststellungen	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
☒ keine oder geringfügige Abweichungen	• Lagerhalle 1 für Hühnertrockenkot: defektes Rollltor und perforiertes Dach • Lagerhalle 2 für Rinderfestmist: Abweichungen entgegen den Antragsunterlagen in der Errichtung und Deklaration	☐ nicht notwendig ☒ Mitteilung an Betreiber
☐ relevante Abweichungen		☐ keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt ☐ Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung ☐ Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung ☐ Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen
☐ schwerwiegende Abweichungen		☐ Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung ☐ Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen ☐ Widerruf der Genehmigung